

INFORME CORRECCION DE FUGAS DE AIRE

LINEA 1

2-CARRO PALETIZADORA: CAMBIO DE MANGUERA Y ACOPLER.

3-EMPACADORA: ANOTACION SE REQUIERE CAMBIAR CHUPAS.

4- EMPACADORA: CORREGIDO PISTON.

5- DESEMPACADORA: CORREGIDO ACOPLER RAPIDO.

6- DESEMPACADORA: NO ERA EL PISTON, SI NO LA MANGUERA.

7- DESEMPACADORA: NO SE EVIDENCIA NINGUNA FUGA, NO HABIA TARJETA.

9- DESEMPACADORA: CORREGIDA MANGUERA.

10- LAVADORA DE BOTELLAS: NO SE ENCONTRO FUGA.

LINEA 2

11- DESEMPACADORA: CORREGIDO ACOPLER Y MANGUERA.

12- EMPACADORA: CORREGIDO ACOPLER Y MANGUERAS.

13- DESEMPACADORA: NO ES LA MANGUERA, SI NO CAMBIO DE PISTON.

15- LAVADORA DE CAJAS: CORREGIDO LOS ACOPLER.

16- LAVADORA DE CAJAS: CORREGIDO CAMBIO DE 6 MANGUERAS.

17- LAVADORA DE CAJAS: CORREGIDA MANGUERA

18- LAVADORA DE CAJAS: CORREGIDO ACOPLA.

19- LAVADORA DE CAJAS: CORREGIDO ACOPLA.

20- MASSPEC: CORREGIDA MANGUERA.

21- MASSPEC: CORREGIDO ACOPLA.

22- MASSPEC: CORREGIDA MANGUERA.

23- MASSPEC: T ACOPLA RAPIDO (NO IDENTIFICADA, NO HABIA TARJETA)

24- DESPALETIZADORA: CORREGIDA BRIDA DE ACERO.

25- DESPALETIZADORA: CORREGIDO ACOPLA, NO HABIA TARJETA.

26- PALETIZADORA: CORREGIDO ACOPLA Y MANGUERA.

29- ESTIBADOR: CORREGIDO ACOPLA.

30- DESPALETIZADORA: CORREGIDA MANGUERA.

31- MASSPEC: CORREGIDA MANGUERA.

37- EMPACADORA: CORREGIDA MANGUERA CABEZAL.

38- LAVADORA: CORREGIDA MANGUERA.


39- LAVADORA AUSTRAL: CORREGIDO ACOPLA Y MANGUERA.



40- SOPLADOR DE PICOS: CORREGIDO CODO ACOPLA.



42- UNIDAD DE CARBURATADO: CORREGIDO ACOPLA.

44- LAVADORA DE BOTELLON: CORREGIDO CODO ACOPLA.

REGISTRO FOTOGRAFICO







**BUCARAMANGA
2021**