

GENERALIDADES	
Profesional(es) que realiza(n) la Visita	
Nombre:	DUVAN ANDRÉS SANTAMARIA MURILLO JUVENAL ÁVILA
Cargo:	Auxiliar de ingeniería civil de la secretaría de obras públicas Técnico Operativo
Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Fecha de la Visita	
Fecha de La Visita:	14/03/2023
Fecha del Informe:	21/03/2023
Localización	
Descripción	Escuela Las margaritas, municipio de Cimitarra - Santander.
Necesidad que motiva la Visita	
<p>Se realiza la visita técnica a la institución educativa con el fin de hacer supervisión y control de la infraestructura para evidenciar si necesita adecuación y rehabilitación para la prestación del servicio educativo y garantizar una educación de calidad.</p> <p>Dentro de las solicitudes que expone la Docente de la IE <b>LIBIA PUENTES PEREZ</b>, esta evaluar técnicamente el techo del salón ya que presenta fallas de energía, y realizar diagnóstico de la infraestructura de la escuela.</p> <p>Por tal motivo funcionarios de esta Secretaría se desplazaron desde la oficina de la secretaria de OO. PP e Infraestructura municipal para atender dicha solicitud.</p>	
Objetivos	
<p>Realizar la inspección visual a la institución educativa para evidenciar los daños y el deterioro de su infraestructura por su uso y falta de mantenimientos periódicos.</p> <p>Definir los parámetros necesarios y existentes a emplear para el mejoramiento y adecuación de la sede educativa.</p> <p>Determinar las zonas de influencia del proyecto y los beneficios que obtendrá la comunidad.</p> <p>Tomar de primera mano la información que aqueja a la comunidad de los diferentes sectores en donde se encuentran las sedes y poder presentar a la secretaria un informe detallado.</p>	

Informe técnico para solicitar el mantenimiento de las instituciones educativas.

**Descripción de la Visita**

El propósito de la visita es poder reconocer la zona en donde se desarrollará la solución a la problemática mencionada, hacer la toma de datos necesarios para los mejoramientos y así proponer soluciones de infraestructura llevados a cabo en la oficina.

En esta visita se realiza un diagnóstico de la institución educativa en estudio para determinar el estado actual de la escuela, en el estudio se pretende conocer las condiciones actuales de la estructura, procedimiento de inspección o inventario, la evaluación de los diferentes métodos empleados para el diseño de instituciones educativas

**ESCUELA LAS MARGARITAS**


Se realiza desplazamiento del profesional de apoyo de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, para realiza visita de inspección visual en la sede de Las Margaritas.

Al realizar la inspección visual de la sede educativa Las Margaritas, se evidencia que tienen un problema con la red de energía del techo del aula de clase debido a goteras que están filtrando desde las tejas de la cubierta, además, los bombillos led que quedan disponibles de todas las unidades ya son muy pocos y el ventilador de techo también está siendo afectado por este mismo problema, también se puede evidenciar la presencia de invasión de murciélagos en el cielo raso en PVC por los espacios que quedaron entre las tejas y los muros de construcción, adicionalmente se requiere de la adecuación de la separación entre techos del salón y el cuarto de bodega, ya que durante la rehabilitación del aula de clase esta parte quedo afectada y no recibió el arreglo pertinente, de la misma manera, el sistema de electricidad quedo directo cuando se realizó la rehabilitación de este mismo, afectando de una manera u otra ciertas actividades educativas.

Personas afectadas: toda la comunidad estudiantil de la zona.

Registro Fotográfico

ESCUELA LAS MARGARITAS







Conclusiones y Recomendaciones

Las principales conclusiones y recomendaciones son las siguientes:

Durante las visitas a campo se logró recopilar datos exactos del estado actual de la institución educativa, que se evidencia en el registro fotográfico y en los formatos utilizados. Durante la inspección visual se pudo determinar inicialmente las necesidades primordiales de cada una de estas debido a las condiciones actuales que presentan las estructuras de las instituciones, es necesario la ejecución de una adecuación y rehabilitación tales como:

SEDE LAS MARGARITAS

- 1. Adecuación del sistema de red eléctrico tanto del cielo raso como de la red de suministro al aula de clase.
- 2. Se recomienda suministro y aplicación de pintura tipo 1 para el exterior de la IE.
- 3. Cambiar los bombillos led afectados por la filtración del agua.
- 4. Mantenimiento de la cubierta de toda la IE.
- 5. Adecuación de los espacios entre tejas y muros de construcción.

Las conclusiones y recomendaciones aquí enunciadas se basan únicamente en lo identificado durante la visita, por lo tanto, pueden existir condiciones que escapan a la simple observación.

Espacio Exclusivo para firmas		
Proyectó:	<b>Duvan Andrés Santamaria Murillo</b> Apoyo como Ingeniero civil a secretaría de Obras públicas	