

GENERALIDADES	
Profesional(es) que realiza(n) la Visita	
Nombre:	DUVAN ANDRÉS SANTAMARIA MURILLO JUVENAL ÁVILA
Cargo:	Auxiliar de ingeniería civil de la secretaría de obras públicas Técnico Operativo
Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Fecha de la Visita	
Fecha de La Visita:	08/02/2023
Fecha del Informe:	20/02/2023
Localización	
Descripción	Escuela Las Palmas, Primavera y San pedro, municipio de Cimitarra - Santander.
Necesidad que motiva la Visita	
<p>Se realiza la visita técnica a las instituciones educativas con el fin de hacer supervisión y control de la infraestructura de cada una de estas para evidenciar si necesitan adecuación y rehabilitación para la prestación del servicio educativo y garantizar una educación de calidad.</p> <p>Por tal motivo esta Secretaría se desplazó desde la oficina de la secretaria de OO. PP e Infraestructura municipal para atender dicha solicitud.</p>	
Objetivos	
<p>Realizar la inspección visual a las instituciones educativas para evidenciar los daños ocasionados por la erosión y el deterioro de su infraestructura por su uso y falta de mantenimientos periódicos.</p> <p>Definir los parámetros necesarios y existentes a emplear para el mejoramiento y adecuación de las sedes educativas.</p> <p>Determinar las zonas de influencia del proyecto y los beneficios que obtendrá la comunidad.</p> <p>Tomar de primera mano la información que aqueja a la comunidad de los diferentes sectores en donde se encuentran las sedes y poder presentar a la secretaria un informe detallado.</p> <p>Informe técnico para solicitar el mantenimiento de las instituciones educativas.</p>	

Descripción de la Visita

El propósito de la visita es poder reconocer la zona en donde se desarrollará la solución a la problemática mencionada, hacer la toma de datos necesarios para los mejoramientos y así proponer soluciones de infraestructura llevados a cabo en la oficina.

En esta visita se realiza un diagnóstico de la institución educativa en estudio para determinar el estado actual de las escuelas, en el estudio se pretende conocer las condiciones actuales de la estructura, procedimiento de inspección o inventario, la evaluación de los diferentes métodos empleados para el diseño de instituciones educativas

ESCUELA PALMAS

Se realiza desplazamiento del profesional de apoyo de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, para realiza visita de inspección visual en la sede de Las Palmas.

Al realizar la inspección visual de la sede educativa Las Palmas, se evidencia que tienen un problema con el restaurante ya que personas externas al estudiantado le están dando un fin diferente a este espacio, además de que están ingresando a saquear los mercados del restaurante escolar, también cuentan con la problemática de que la placa existente de su restaurante presenta filtraciones dentro de su instalación ya que encima se encuentran los tanques de agua potable para la manipulación de alimentos y demás oficios, adicionalmente se requiere de la mejora de una rejilla debido a que se soltó de sus soportes y que está ubicada entre dos aulas de clases y puede afectar la salud de los estudiantes por algún golpe.

Personas afectadas: toda la comunidad estudiantil de la zona.

ESCUELA PRIMAVERA

Se realiza desplazamiento del profesional de apoyo de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, para realiza visita de inspección visual en la en la sede Primavera.

Al realizar la inspección visual de la sede educativa Primavera, se evidencia que la zona de los baños se encuentra seriamente afectada, tanto de estudiantes como profesores, las puertas interiores de los baños de los estudiantes ya están en estado de cambio por su deterioro absoluto, se requieren accesorios de unidades sanitarias y lavamanos, también se pudo evidenciar que los puntos eléctricos no funcionan, adicionalmente las puertas principales de los baños de profesores no permiten abrir con normalidad por su estado actual y se requiere la instalación de un tanque de 1000L.

Personas afectadas: toda la comunidad estudiantil de la zona.

ESCUELA SAN PEDRO

Se realiza desplazamiento del profesional de apoyo de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura, para realiza visita de inspección visual en la en la sede San pedro.



Departamento de Santander
Municipio de Cimitarra



-Informe de Visita Técnica-

Página: 3 de 5

Código: SEC-INF_31

Versión: 1.0 de 05/01/2016

Secretaría de OO. PP e
Infraestructura

Al realizar la inspección visual de la sede educativa San pedro, se evidencia que la escuela en general tiene un problema muy serio de sus redes eléctricas para todas las aulas, este inconveniente hace imposible sacar el máximo provecho de los ventiladores que aún están en buenas condiciones, se requiere la revisión del tanque de suministro ya que no está cumpliendo con su función, adicionalmente se pudo evidenciar la necesidad de accesorios para las aulas de clase como lo son: bombillos, ventiladores, toma corriente, Interruptores y cielo raso.

Personas afectadas: toda la comunidad estudiantil de la zona.

Registro Fotográfico

ESCUELA PALMAS





Departamento de Santander
Municipio de Cimitarra

-Informe de Visita Técnica-




Página: 4 de 5

Código: SEC-INF_31

Versión: 1.0 de 05/01/2016

Secretaría de OO. PP e
Infraestructura

ESCUELA PRIMAVERA



ESCUELA SAN PEDRO



Conclusiones y Recomendaciones

Las principales conclusiones y recomendaciones son las siguientes:

Durante las visitas a campo se logró recopilar datos exactos del estado actual cada institución educativa, que se evidencia en el registro fotográfico y en los formatos utilizados. Durante la inspección visual se pudo determinar inicialmente las necesidades primordiales de cada una de estas debido a las condiciones actuales que presentan las estructuras de las instituciones, es necesario la ejecución de una adecuación y rehabilitación tales como:

SEDE PALMAS

- 1. Cerramiento del restaurante que tiene un perímetro (33.40 m) y área (68.40m2).
- 2. Adecuación de la placa del restaurante por humedad (2.70 x 3.30 m).
- 3. Mejoramiento de rejilla entre dos aulas de clase con dimensiones (0.40 x 10 m).

SEDE PRIMAVERA

- 1. Reemplazar llaves lavamanos (7 uni).
- 2. Desmonte, suministro e instalación de 0.60 x 1.80 m (7 uni).
- 3. Desmonte, suministro e instalación de 0.65 x 2.00 m (2 uni).
- 4. Desmonte, suministro e instalación de 0.90 x 2.00 m (2 uni).
- 5. Desmonte, suministro e instalación de puerta baño discapacitados de 1.15 x 2.00 m (1 uni).
- 6. Suministro de accesorios de unidades sanitarias (5 uni).
- 7. Instalación de tanque 1000L para suministro de agua para los baños.

SEDE SAN PEDRO

- 1. Suministro de bombillos para aulas de clase (12 uni).
- 2. Instalación de tomacorriente e interruptor (4 y 4 uni).
- 3. Instalación de ventiladores de pared (2 uni).
- 4. Revisión de la tubería del tanque aéreo y si es necesario cambiar la red para el suministro de agua potable.

Las conclusiones y recomendaciones aquí enunciadas se basan únicamente en lo identificado durante la visita, por lo tanto, pueden existir condiciones que escapan a la simple observación.

Espacio Exclusivo para firmas		
Proyectó:	Duvan Andrés Santamaria Murillo Apoyo como Ingeniero civil a secretaría de Obras públicas	