
	Departamento de Santander		
	Municipio de Cimitarra		
	-Informe de Visita Técnica-		
Página: 1 de 4	Código: SEC-INF_31	Versión: 1.0 de 05/01/2016	Secretaría de OO. PP e Infraestructura

GENERALIDADES	
Profesional(es) que realiza(n) la Visita	
Nombre:	DUVAN ANDRÉS SANTAMARIA MURILLO JUVENAL ÁVILA
Cargo:	Apoyo como ingeniera civil a Secretaría de Obras Publicas Técnico Operativo
Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura
Fecha de la Visita	
Fecha de La Visita:	14/03/2023
Fecha del Informe:	21/03/2023
Localización	
Descripción	Km 13 Vereda Santa Rosa. Cimitarra Santander
Necesidad que motiva la Visita	
<p>De acuerdo con los compromisos adquiridos por la administración Municipal, y atendiendo las solicitudes que hace la comunidad, el personal de secretaría de obras públicas se dirige hacia el km 13 de la vereda Santa Rosa, en aras de verificar el estado de la vía, toda vez que dentro de las necesidades que expone la comunidad se encuentra el riesgo de perdida de banca de la vía que Comunica Santa Rosa con el casco urbano del Municipio de Cimitarra.</p> <p>Dentro de las solicitudes que expone el señor JORGE LUIS TRASLAVIÑA identificado con cedula de ciudadanía No. 16.349.758, esta evaluar técnicamente la perdida de la banca de la vía que comunica la vereda de Santa Rosa con el Municipio de Cimitarra, y realizar diagnóstico de la red vial.</p> <p>Por tal motivo funcionarios de esta Secretaría se desplazaron desde la oficina de la secretaria de OO. PP e Infraestructura municipal para atender dicha solicitud.</p>	



Departamento de Santander Municipio de Cimitarra

-Informe de Visita Técnica-



Página: 2 de 4

Código: SEC-INF_31

Versión: 1.0 de 05/01/2016

Secretaría de OO. PP e
Infraestructura

Objetivos

Realizar la inspección visual del estado actual de la vía y corroborar la necesidad de intervención a la red vial.

Emitir concepto técnico en base a recomendaciones para que sean tenidas en cuenta, en la mejora de la vía.

Realizar proyecto técnico para solicitar la intervención de ser necesaria.

Descripción de la Visita

En el recorrido de observación del tramo km 13 vía cimitarra – Santa Rosa se observa pérdida de banca, tras el colapso del cabezote del costado derecho en el sentido de cimitarra- bella vista, este colapso se presume pudo deberse algún asentamiento o filtración de la tubería de la alcantarilla.

Se observa material vegetal ocasionando dificultad visual de la alcantarilla y el pie de ladera por el movimiento de tierra, se evidencia también la ausencia del guarda rueda, dando cabida a posible accidente.

Registro Fotográfico

Km 13 Vereda Santa Rosa





Departamento de Santander
Municipio de Cimitarra

-Informe de Visita Técnica-



Página: **3** de 4

Código: SEC-INF_31

Versión: 1.0 de 05/01/2016

Secretaría de OO. PP e
Infraestructura





Departamento de Santander
Municipio de Cimitarra



-Informe de Visita Técnica-

Página: 4 de 4

Código: SEC-INF_31

Versión: 1.0 de 05/01/2016

Secretaría de OO. PP e
Infraestructura



Conclusiones y Recomendaciones

Las principales conclusiones y recomendaciones son la siguientes:

1. Realizar la intervención inmediata mediante la construcción de cabezote del costado derecho en km 13 de la vía Cimitarra – Santa Rosa.
2. Beneficiar a la comunidad de Santa Rosa mediante la construcción del cabezote de la alcantarilla existente y dissipador de energía hidráulica.
3. Realizar relleno de la parte de banca perdida.
4. Realizar rocería y limpieza de vegetación para tener un mejor espacio de trabajo.

Espacio Exclusivo para firmas

Proyectó:

Duvan Andrés Santamaria Murillo

Apoyo como ingeniero civil a Secretaría de
Obras Públicas