


ANEXO E. EVIDENCIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA CAPA RODADURA

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEGURIDAD VIAL EMPLEANDO IRAP, CASO EJEMPLO UNA INTERSECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

FECHA		Jueves, 29 Febrero de 2024	CIUDAD		Barrancabermeja
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEGURIDAD VIAL EMPLEANDO IRAP, CASO EJEMPLO UNA INTERSECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA					
EVIDENCIA DE LA VIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA CAPA DE RODADURA					
COMUNA	BARRIO	DIRECCIONES - TRAMOS DE VIA	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO	
5	Via Fertilizante	Entrada a la glorieta, Calle 62	Se visualiza fisuras posiblemente por fatiga ocurren generalmente por el impacto de numerosas y repetidas cargas por tráfico, también piel de cocodrilo.		
5	Via Fertilizante	Entrada a la glorieta, Diagonal 65	Se visualiza baches y fisuras posiblemente por fatiga ocurren generalmente por el impacto de numerosas y repetidas cargas por tráfico.	