	Formato de Creación y Clasificación de Textos Extendidos en Hojas de Ruta SAP-PM	
	Intervenciones y Desincorporación de Activos de Producción	
CODIGO IDA-F-041	Elaborado 06/01/2020	Versión: 1

ACCESO		CABECERA	OPERACIONES	
Grupo de hoja de ruta	Contador Grupo Hoja de Ruta	Texto extendido Cabecera Hoja de Ruta	No. Operación	Texto extendido Operación Hoja de Ruta
CPD_IN14	7	Insp. Visual Área 01 1A S. Aire Comprim	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	2	Insp. Visual Área 01 1A S. Aire Instrum	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	3	Insp. Visual Área 01 1A S. Almacenam	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	4	Insp. Visual Área 01 1A S. Auxiliares	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	5	Insp. Visual Área 01 1A S. Generacion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	6	Insp. Visual Área 01 1A S. Tratamiento	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	8	Insp. Visual Área 01 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	9	Insp. Visual Área 02 1A S. Almacenam	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	57	Insp. Visual Área 02 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	10	Insp. Visual Área 03 1A S. Compresion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

CPD_IN14	11	Insp. Visual Área 03 1A S. Separacion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	12	Insp. Visual Área 04 1A S. Inyeccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	13	Insp. Visual Área 04 1A S. Separacion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	58	Insp. Visual Área 05 1A S. Deshidratador	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	14	Insp. Visual Área 05 1A S. Regeneracion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	15	Insp. Visual Área 06 1A S. Tratamiento	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	16	Insp. Visual Área 07 1A S. Dren Y Slop	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	17	Insp. Visual Área 07 1A S. Tratamiento	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	18	Insp. Visual Área 07 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	19	Insp. Visual Área 08 1A S. Recoleccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	89	Insp. Visual Área 08 1A S. Separacion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

CPD_IN14	20	Insp. Visual Área 09 1A S. Reinyeccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	90	Insp. Visual Área 09 1A S. Separacion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	59	Insp. Visual Área 09 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	21	Insp. Visual Área 10 1A S. Deshidratador	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	22	Insp. Visual Área 10 1A S. Gas Combust	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	91	Insp. Visual Área 10 1A S. Inyeccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	23	Insp. Visual Área 11 1A S. Inyeccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	24	Insp. Visual Área 12 1A S. Compresion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	92	Insp. Visual Área 12 1A S. Gas Combust	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	25	Insp. Visual Área 13 1A S. Compresion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	64	Insp. Visual Área 14 1A S. Tratamiento	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

CPD_IN14	62	Insp. Visual Área 15 1A S. Deshidratador	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	60	Insp. Visual Área 15 1A S. Separacion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	26	Insp. Visual Área 15 1A S. Teas	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	61	Insp. Visual Área 15 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	94	Insp. Visual Área 16 1A S. Compresion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	27	Insp. Visual Área 16 1A S. Deshidratador	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	93	Insp. Visual Área 16 1A S. Dren Y Slop	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	63	Insp. Visual Área 16 1A S. Inyeccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	28	Insp. Visual Área 16 1A S. Regeneracion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	29	Insp. Visual Área 17 1A S. Compresion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	95	Insp. Visual Área 17 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

CPD_IN14	30	Insp. Visual Área 18 1A S. Aceite Calient	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	31	Insp. Visual Área 18 1A S. Separación	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	32	Insp. Visual Área 18 1A S. Tubería	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	33	Insp. Visual Área 19 1A S. Separación	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	34	Insp. Visual Área 19 1A S. Tubería	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	36	Insp. Visual Área 20 1A S. Aire Comprim	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	35	Insp. Visual Área 20 1A S. Compresión	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	37	Insp. Visual Área 20 1A S. Tubería	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	38	Insp. Visual Área 21 1A S. Almacenam	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	39	Insp. Visual Área 21 1A S. Contraincen	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	40	Insp. Visual Área 21 1A S. Tubería	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

CPD_IN14	42	Insp. Visual Área 22 1A S. Contraincen	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	41	Insp. Visual Área 22 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	43	Insp. Visual Área 22 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	44	Insp. Visual Área 23 1A S. Almacenam	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	45	Insp. Visual Área 23 1A S. Contraincen	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	46	Insp. Visual Área 23 1A S. Tuberia	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	88	Insp. Visual Área A 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	87	Insp. Visual Área B 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	84	Insp. Visual Área C 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	86	Insp. Visual Área D 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	83	Insp. Visual Área E 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soportería en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

CPD_IN14	47	Insp. Visual Área F 1A S. Aire Instrum	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	50	Insp. Visual Área F 1A S. Compresion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	55	Insp. Visual Área F 1A S. Despacho	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	48	Insp. Visual Área F 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	52	Insp. Visual Área F 1A S. Gas Combust	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	49	Insp. Visual Área F 1A S. Generacion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	56	Insp. Visual Área F 1A S. Infraestructur	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	51	Insp. Visual Área F 1A S. Inyeccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	54	Insp. Visual Área F 1A S. Separacion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	53	Insp. Visual Área F 1A S. Teas	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	77	Insp. Visual Área G 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

CPD_IN14	72	Insp. Visual Área H 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	65	Insp. Visual Área I 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	76	Insp. Visual Área J 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	82	Insp. Visual Área K 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	74	Insp. Visual Área L 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	69	Insp. Visual Área M 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	81	Insp. Visual Área N 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	78	Insp. Visual Área O 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	66	Insp. Visual Área P 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	73	Insp. Visual Área Q 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	68	Insp. Visual Área R 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

CPD_IN14	85	Insp. Visual Área S 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	80	Insp. Visual Área T 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	79	Insp. Visual Área U 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	75	Insp. Visual Área V 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	71	Insp. Visual Área W 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	67	Insp. Visual Área X 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	70	Insp. Visual Área Y 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.
CPD_IN14	96	Insp. Visual Área Z 1A S. Extraccion	0010	Cumpliendo con los lineamientos, guías y documentos normativos que Ecopetrol S.A y de acuerdo a listado de equipos asociados en cada área tenga en cuenta y realice lo siguiente: •Inspeccione visualmente las juntas disimiles verifique: Espárragos, bridas, kit de aislamiento. •Inspeccione visualmente las líneas con soporteria en contacto metal-metal y registre desviaciones en cuanto a vibración, oxidación y/o corrosión. •Inspeccione visualmente líneas o ramales con vibración en caso de anomalías reporte. •Inspeccione visualmente uniones bridadas y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño. •Inspeccione visualmente uniones clamp y registre desviaciones como espárragos sueltos, presencia de fuga o humedecimiento, corrosión y/o daño, sentido del clamp. •Inspeccione visualmente uniones tubing y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o daños mecánicos. •Inspeccione visualmente uniones roscadas y registre desviaciones como fugas, conexiones en mal estado y/o vibración. •Inspeccione visualmente interfases suelo-aire y registre desviaciones como recubrimiento en mal estado, oxidación o corrosión. •Inspeccione visualmente válvulas registre desviaciones en partes eléctricas, neumáticas, manuales, vástago, drenajes, venteos, graseras, unión o cuerpo de la misma. •Inspeccione visualmente masas en voladizo y registre cualquier desviación. •Inspeccione en general el área, registre y reporte cualquier desviación que perciba visiblemente, mediante creacion de aviso con puesto de trabajo responsable en SAP.

NOTA: Debido a que excel no permite un mayor ancho de fila, no se visibiliza en pdf la totalidad de los equipos listados, sin embargo para efectos del tramite se adjunta excel con la informacion.

Solicitud Aviso U3 Nro.

Registro / Cargo

SOPORTE CMMS-SAP

CREADOR DEL REGISTRO

Nombre y Apellidos

ZAIRA MARIA LOPEZ SANCHEZ

Fecha: 24/05/2023