	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR (POE) INDUTRANSFORM S.A.S.		
Código: FE-PC-PM-003	Versión:1	Fecha: 04/06/2022	

REGISTRO DE TRAZABILIDADES ERP

1. OBJETO

Establecer las directrices para el registro adecuado y oportuno de las actividades realizadas por los trabajadores en las líneas de producción dentro del sistema ERP Emlaze, con el fin de garantizar la trazabilidad, control y análisis de la productividad y cumplimiento de tareas asignadas.

2. RESPONSABLE

Operarios de Producción: Registrar correctamente las actividades realizadas en el ERP Emlaze.

Líderes de producción, inyección, taller y logística: Verificar que los registros se realicen de manera oportuna y precisa.

Encargado ERP: Brindar soporte técnico sobre el uso del sistema ERP Emlaze.

3. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los operarios que ejecutan tareas productivas dentro de la planta y que deben registrar sus actividades en el sistema ERP Emlaze durante sus jornadas laborales.

4. DEFINICIONES

- 4.1. **ERP** (Enterprise Resource Planning): Sistema de planificación de recursos empresariales que integra las funciones de una organización.
- 4.2. **Emlaze**: Plataforma ERP utilizada por la empresa para gestionar operaciones productivas.
- 4.3. **Actividad**: Tarea o conjunto de tareas ejecutadas por un operario en el marco de un proceso productivo.
- 4.4. **Registro**: Ingreso de información al sistema para dejar constancia de una actividad realizada.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Registro de actividades.

- Para ingresar al sistema ERP Emlaze, inicie sesión con el usuario asignado y digite la clave empresarial: **Indutransform**, para todos los trabajadores.



- Al ingresar al sistema aparece la siguiente interfaz:

Trazabilidad

Ingrese el N° de orden aquí:

Buscar

Trazabilidad simultánea

Máquinas ó Manualidades (Nueva)

- Dependiendo el tipo de actividad selecciona Maquina (para trabajos en inyectoras, troqueles, taladros, transfer, etc.) o Manualidades para actividades netamente manuales.
- Seleccione su nombre y el respectivo centro de costo en el que se va a desempeñar. (Si tiene dudas de que centro de costo seleccionar, consulte con su líder a cargo).




























Registro de trazabilidad

OPERARIO:

CENTRO DE COSTO:


 No hay maquinas relacionadas al centro de costo seleccionado

- Escoja la maquina en la que se va a trabajar y en **ORDEN** escribe el numero de la orden de producción escrita en la tabla del lote o la que indique el líder y seleccione la descripción que le aparece en la parte inferior.

MAQUINA	ORDEN	ITEM OP	PROCESOS PLANEADOS	OBSERVACION					
TALADRO REVOLVER				<<Detalle de la tarea registrada>>					
TRANSFER TM3 MECCANICA	911	TAPA EN ALUMINIO R4		<<Detalle de la tarea registrada>>					
TRANSFER TM4_1 MECCANICA	908			<<Detalle de la tarea registrada>>					
				908 > INYECCION > BASE EN ALUMINIO R203 M26mA-1/4X3/8NPTH > CI INDUSTRIAS HUMCAR SAS					
TRANSFER TM4_2 MECCANICA				<<Detalle de la tarea registrada>>					

- Si va a iniciar producción dar click en el segundo cuadro verde. Para realizar alistamientos como montajes de moldes dar click en el primer cuadro azul. Si va a realizar una actividad improductiva (mantenimientos, orden y aseo, esperar material o limpieza de maquina) dar click en el tercer cuadro naranja. Para registrar detenciones (almuerzos, capacitación, permisos, reunión) dar click en el cuarto cuadro rojo. Y para dar fin a las diferentes actividades iniciadas dar click en el quinto cuadro azul.
- Para verificar su registro, revise el lado izquierdo de la interfaz y debe aparecerle un cuadro como el siguiente, con su respectivo nombre, hora de inicio y OP:

ULTIMA TRAZA


 **YESSYCA ASTRID
HERNANDEZ MARTINEZ**
🕒 2025-05-07 07:39:38
OP: 911
Tipo: Productivo
📌 Simultanea
⚙️ PRODUCCION (T. SIMPLE)

- Para registrar todos los inicios de actividades y para hacer sus respectivos cierres es necesario digitar su clave de seguridad el cual es el mismo usuario asignado para el inicio de sesión.

Trazabilidad ✕

Clave seguridad:

Grabar

- Una vez finalizada la actividad, para cerrar el registro en el sistema dar click en  y aparecerá el siguiente cuadro:

Trazabilidad ✕

#planeadas: 2500 #ejec: 0.00

Buenas:

Malas

Observación:

Informar a:

Clave seguridad:

Grabar

Digite la cantidad de unidades buenas que realizo en su proceso y la cantidad de unidades malas que rechazo. En observación describa situaciones o novedades presentadas durante la actividad y que pueden afectar su rendimiento. Para finalizar de click en grabar.

- Al finalizar el turno laboral, todos los trabajadores deben dar cierre a los registros iniciados para no alterar la medición de los indicadores en el sistema.



**PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR
(POE) INDUTRANSFORM S.A.S.**

Código: FE-PC-PM-003

Versión:1

Fecha: 04/06/2022

Realizado por:	Aprobado por:
Iván López Practicante	Leidy Porras Líder de calidad
Fecha de emisión:	Fecha de aprobación:
20-02-2025	27-02-2025