














	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
02/09/2024	RADIOTERAPIA		Pintar pared manchada al lado de cuarto eléctrico en unidad de radioterapia.	Liliana Hernandez					
02/09/2024	RADIOTERAPIA		Pintar pared manchada y quitar chazos al lado de escaleras de generadores	Liliana Hernandez					
02/09/2024	RADIOTERAPIA		Arreglar pintura descascarada al lado de oficina de casa limpia	Liliana Hernandez					
02/09/2024	RADIOLOGIA		Arreglar techo con hueco frente a oficina de casa limpia	Liliana Hernandez					
02/09/2024	RADIOLOGIA		Pintar pared manchada y quitar chazos al lado de ascensores 14 y 15	Liliana Hernandez					
02/09/2024	BANCO DE SANGRE		Arreglar techo con fisura en pasillo al lado de la salida de Banco de sangre	Liliana Hernandez					
02/09/2024	ONCOLOGIA		Arreglar pared con grieta al lado de ascensor de carga	Liliana Hernandez					
02/09/2024	ONCOLOGIA		Quitar cinta de señalética, al lado de ascensor 11	Liliana Hernandez					

02/09/2024	ONCOLOGIA		Pintar pared manchada y descascarada frente a Oncología	Liliana Hernandez						
02/09/2024	ONCOLOGIA		Pared con humedad al lado de buitron 1	Liliana Hernandez						
02/09/2024	ONCOLOGIA		Sin esquineros al frente del fornt de oncologia	Liliana Hernandez						
02/09/2024	ONCOLOGIA		Pared rayada al lado de unidad Renal Piedecuesta	Liliana Hernandez						
02/09/2024	FRESENIUS		Arreglar pared diagonal al front de Fresenius	Liliana Hernandez						
02/09/2024	BANCO DE SANGRE		Lámina levantada al lado de la entrada de Banco de sangre	Liliana Hernandez						
02/09/2024	BANCO DE SANGRE		La máquina de los turnos se encuentra suelta	Liliana Hernandez						
02/09/2024	UNIDAD DIGESTIVA		Pared rayada en sala de espera de unidad digestiva	Liliana Hernandez						
02/09/2024	UNIDAD DIGESTIVA		Quitar chazos del enchape de baño de hombres	Liliana Hernandez						

02/09/2024	UNIDAD DIGESTIVA		Quitar chazos de la pared entre baños	Liliana Hernandez						
02/09/2024	UNIDAD DIGESTIVA		Quitar chazos del enchape de baño de hombres	Liliana Hernandez						
02/09/2024	GASTROENTEROLOGIA		Limpiar rejilla sucia al lado de gastroenterologia	Liliana Hernandez						
02/09/2024	GASTROENTEROLOGIA		Arreglar techo con cintas frente a gastroenterologia	Liliana Hernandez						
02/09/2024	GASTROENTEROLOGIA		Arreglar techo con huecos y manchado al lado de puerta de salida ascensores 3 y 4	Liliana Hernandez						
02/09/2024	CHEQUEOS MEDICOS		Enchape roto frente a chequeos medicos	Liliana Hernandez						
02/09/2024	MEDICINA NUCLEAR		Enchape con grieta frente a Medicina Nuclear	Liliana Hernandez						
02/09/2024	MEDICINA NUCLEAR		Ausencia de rejilla frente a Medicina Nuclear	Liliana Hernandez						
02/09/2024	MEDICINA NUCLEAR		Pintar techo manchado en sala de espera de medicina nuclear	Liliana Hernandez						

02/09/2024	MEDICINA NUCLEAR		Pared con grieta en escaleras de ascensores 14 y 15	Liliana Hernandez						
Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria					Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria					
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento					Fecha de Aprobación: 2024-01-30					
					Fecha de revisión: 2024-01-30					

	RONDAS DE INSPECCIÓN								FCV	
									Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA								Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLUCIONADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
03/09/2024	Biblioteca/Sotano2		Evidencia de huecos y chazos en techo para resanar.	Auxiliares						
03/09/2024	Biblioteca/Sotano2		Pintura descascarada en el techo frente baños públicos	Auxiliares						
03/09/2024	Biblioteca/Sotano2		Rejilla desubicada	Auxiliares						
03/09/2024	Baños publicos/Sotano2		chazos visibles en enchape en el baño de hombres.	Auxiliares						
03/09/2024	Baños publicos/Sotano2		Piso del baño manchado	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Baños publicos/Sotano2		Quitar dispensador en mal estado, baldosa con chazos.	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Baños publicos/Sotano2		Dilataciones en brecha muro a muro, baño.	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Baños publicos/Sotano2		Piso manchado	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Baños publicos/Sotano2		Soporte de madera del lavamanos podrido	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Pasillo/Sotano2		Techo con huecos y manchado frente a cuarto de aires	Coordinadora Infraestructura						

03/09/2024	Pasillo/Sotano2		Hueco en pared frente a las peceras	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Pasillo/Sotano2		Huecos en pared al lado del ascensor de carga	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Biblioteca/Sotano2		No hay señalética en el guardacamilla	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Ascensores/Sotano2		Techo manchado frente a ascensores 11 y 12	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Ascensores/Sotano2		Pared golpeada frente a ascensores 11 y 12	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Administracion ingenieria/Sotano2		Pared sin esquineros y guarda escobas levantado frente oficinas de ingeniería.	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Bodega/Sotano2		No se evidencia tapa en bodega	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Ingenieria de sistemas/Sotano2		Paredes rayadas frente a sistemas	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Pasillo/Sotano2		Se evidencian huecos frente a ascensores 14 y 15	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Pasillo/Sotano2		Pared manchada y con chazos al lado de ascensoes 14 y 15	Coordinadora Infraestructura						
03/09/2024	Escaleras/Sotano2		Las paredes de las escaleras (S2 a S1) se evidencian manchadas	Coordinadora Infraestructura						

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30

Fecha de revisión: 2024-01-30
