













	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 5	R-DIAH301-05
	PROCESO: INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLUCIONADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
03-may-24	Neurologia/Piso2		Buena noche se reporta carro transportador del equipo del amplificador de neurociencias segundo piso, se encuentra sin una llanta, se notificó previamente vía telefónica	Vicky Juliana Correa Ballesteros	03-may-24	06-may-24	Se ajusta y se deja en buen estado.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
07-may-24	Oncologia adultos/Piso9		lavamanos dañado 907	Wilmer Orlando Chavez Cañas	07-may-24	09-may-24	Se repara lavamanos quedando en funcionaminto optimo.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
07-may-24	Quemados/Piso2	OK	Solicitud de retiro de laminas de drywall	Tatiana Marcela Calderon Pinzon	07-may-24	07-may-24	Se trasladaron láminas de Drywall	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
07-may-24	Quemados/Piso2		lavamanos de pedal en area de hidroterapia ala a se encuentra con fuga	Tatiana Marcela Calderon Pinzon	30-may-24	30-may-24	Cambio de manguera con fuga grifo de pedal.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
07-may-24	Quemados/Piso2		sensor de lavamanos hidroterapia no funciona	Tatiana Marcela Calderon Pinzon	30-may-24	30-may-24	Se arregla sensor grifo en sala de curaciones	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
07-may-24	Quemados/Piso2		marcos de puertas de vestier de familiares unidad de quemados se encuentran en mal estado con hongos	Tatiana Marcela Calderon Pinzon	30-may-24	30-may-24	Reemplazo de pateras podridas por humedad vestier personal.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
07-may-24	Quemados/Piso2		vestier de familiares, se observa pared con humedad.	Tatiana Marcela Calderon Pinzon	21-jun-24	21-jun-24	Paredes en optimas condiciones, no presentan humedad.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
17-may-24	Consulta externa/Piso2		Solicito amablemente revisión de sofá ubicado en neurociencias cubículo 8, una de las patas está partida. Agradezco la gestión	Vicky Juliana Correa Ballesteros	21-jun-24	21-jun-24	Se le pone otra pata al mueble y se solda la dañada, queda en buen estado.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
20-may-24	Consulta externa/Piso3		Cordial saludo, Equipo de órganos consultorio número 1 de consulta externa neurología se encuentra despegado de la pared. Solicito amablemente apoyo para la revisión y arreglo del	Karen Daniela Mora Mariño	20-may-24	20-may-24	Se ajusta el equipo de organos a la pared y queda en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
20-may-24	Quemados/Piso2		Chapa de la puerta del cuarto sucio del ala 1 se encuentra suelta.	Silvia Juliana Valbuena Chanaga	21-jun-24	21-jun-24	Se ajusta la chapa del cuarto y se deja en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
21-may-24	Oncoloia adultos/Piso9		la habitación 907 se encuentra con un olor a humedad mas en el sitio del lavamanos de la habitación, la cual impide que el paciente tenga un bien ambiente hospitalario	Fannely Sulay Rosa Caicedo		04-jul-24	Se revisa de donde proviene el mal olor para darle solución.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
Realizado Por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria						Aprobado Por: Ingeniería Hospitalaria			
Revisado Por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento						Fecha de Aprobación: 2024-04-24			
					Fecha de revisión: 2024-04-24				

Todos los derechos reservados. FCV

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLUCIONADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
24-may-24	Neurologia/Piso2		Para reportar sala de procedimientos neurología piso dos , protector que evita la puerta choque con la pared se encuentra suelto y para reportar espaldar de silla neurociencias se encuentra dañado	Karen Daniela Mora Mariño	24-may-24	24-may-24	Se arregla tope de puerta, también se le hace mantenimiento al espaldar de la silla. Además, se cambió una cahapa por pistillo.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
27-may-24	Ortopedia/Piso7		Cerradura de puerta habitación 713 se cayó, agradezco su ayuda con la reparación	Claudia Marcela Castellanos Barrera	27-may-24	27-may-24	Se hace cambio de chapa debido al mal estado.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
27-may-24	Oncologia pediatria/Piso9	OK	en las habiatciones 931A Y B NO hay agua caliente	Esperanza Medina Amaya	28-may-24	28-may-24	Debido a unas fallas presentadas en las calderas el día 27 no habia agua. A la fecha, 28 de mayo, ya se solucionó el problema en todo el edificio..	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
30-may-24	Oncologia pediatria/Piso9		revision de compresero dañado	Wilmer Orlando Chavez Cañas	30-may-24	30-may-24	Se hace revisión y se repara daño quedando en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
30-may-24	Oncologia adultos/Piso9		904 la puerta del lavamanos se daño	Wilmer Orlando Chavez Cañas	30-may-24	30-may-24	Se cambia puerta del mueble que se encontraba en pésimo estado, quedando en buenas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
Realizado Por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria						Aprobado Por: Ingeniería Hospitalaria			
Revisado Por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento						Fecha de Aprobación: 2024-04-24			

Fecha de revisión: 2024-04-24