



## ANEXO F. EVIDENCIA DE LA SEÑALIZACIÓN EN LA INTERSECCIÓN

### FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEGURIDAD VIAL EMPLEANDO IRAP, CASO EJEMPLO UNA INTERSECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

FECHA		Jueves, 29 Febrero de 2024	CIUDAD		Barrancabermeja
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA SEGURIDAD VIAL EMPLEANDO IRAP, CASO EJEMPLO UNA INTERSECCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA					
EVIDENCIA DE LA SEÑALIZACIÓN ACTUAL DE LA INTERSECCIÓN EN AMBOS SENTIDOS					
COMUNA	BARRIO	DIRECCIONES - TRAMOS DE VIA	OBSERVACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO	
5	Via Fertilizante	Entrada a la glorieta, Calle 62	Señalización vertical preventiva, se observa el deterioro del material tipo corrosivo (SP-20)		
5	Via Fertilizante	Salida de la glorieta, Diagonal 65	Señalización vertical información del destino (SI-05B)		
5	Via Fertilizante	Salida de la glorieta, Diagonal 65	Señalización vertical reglamentaria, la restricción de vehículos pesados (SR-18)	