


HIC Complejo Medico

Informe de Seguimiento, Control y Mantenimiento

HIC - Urbanismo

10-05-25





Zona B

Zona A

Zona C

Zona A Malla Vial (Asfalto)



Zona A1 Valor 8.3m

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma de % Total
Recuperación Malla Vial Asfalto.	Zona A1 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	1.2
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	7.1
		Total Zona A1 Asfalto	8.3
	Zona A2 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
		Total Zona A2 Asfalto	1.9
	Zona A3 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
		Total Zona A3 Asfalto	1.9
	Zona A4 Asfalto	TC Rejilla Para Sumidero en HF de 100x50x7 Cm	7.0
		TC Instalación y Transporte de la rejilla	1.2
		Total Zona A4 Asfalto	8.2
	Zona A5 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	2.0
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	11.9
		Total Zona A5 Asfalto	13.9
Total Recuperación Malla Vial Asfalto.			34.2
Total			34.2

Zona A Malla Vial (Asfalto)



Zona A2 Valor 1.9m

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma de % Total
Recuperación Malla Vial Asfalto.	Zona A1 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	1.2
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	7.1
	Total Zona A1 Asfalto		8.3
	Zona A2 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
	Total Zona A2 Asfalto		1.9
	Zona A3 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
	Total Zona A3 Asfalto		1.9
	Zona A4 Asfalto	TC Rejilla Para Sumidero en HF de 100x50x7 Cm	7.0
		TC Instalación y Transporte de la rejilla	1.2
	Total Zona A4 Asfalto		8.2
	Zona A5 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	2.0
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	11.9
	Total Zona A5 Asfalto		13.9
Total Recuperación Malla Vial Asfalto.			34.2
Total			34.2

Zona A Malla Vial (Asfalto)



Zona A3 Valor 1.9m

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma de % Total
Recuperación Malla Vial Asfalto.	Zona A1 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	1.2
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	7.1
		Total Zona A1 Asfalto	8.3
	Zona A2 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
		Total Zona A2 Asfalto	1.9
	Zona A3 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
		Total Zona A3 Asfalto	1.9
	Zona A4 Asfalto	TC Rejilla Para Sumidero en HF de 100x50x7 Cm	7.0
		TC Instalación y Transporte de la rejilla	1.2
		Total Zona A4 Asfalto	8.2
	Zona A5 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	2.0
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	11.9
		Total Zona A5 Asfalto	13.9
Total Recuperación Malla Vial Asfalto.			34.2
Total			34.2

Zona A Malla Vial (Asfalto)



Zona A4 Valor 8.2m

HIC GENERAL - Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma de % Total
Recuperación Malla Vial Asfalto.	Zona A1 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	1.2
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	7.1
	Total Zona A1 Asfalto		8.3
	Zona A2 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
	Total Zona A2 Asfalto		1.9
	Zona A3 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
	Total Zona A3 Asfalto		1.9
	Zona A4 Asfalto	TC Rejilla Para Sumidero en HF de 100x50x7 Cm	7.0
		TC Instalación y Transporte de la rejilla	1.2
	Total Zona A4 Asfalto		8.2
Zona A5 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	2.0	
	TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	11.9	
Total Zona A5 Asfalto		13.9	
Total Recuperación Malla Vial Asfalto.			34.2
Total			34.2

Zona A Malla Vial (Asfalto)



Zona A5 Valor 13.9m

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma de % Total
Recuperación Malla Vial Asfalto.	Zona A1 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	1.2
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	7.1
	Total Zona A1 Asfalto		8.3
	Zona A2 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
	Total Zona A2 Asfalto		1.9
	Zona A3 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	0.3
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	1.6
	Total Zona A3 Asfalto		1.9
	Zona A4 Asfalto	TC Rejilla Para Sumidero en HF de 100x50x7 Cm	7.0
		TC Instalación y Transporte de la rejilla	1.2
	Total Zona A4 Asfalto		8.2
	Zona A5 Asfalto	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	2.0
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	11.9
Total Zona A5 Asfalto		13.9	
Total Recuperación Malla Vial Asfalto.			34.2
Total			34.2

Zona A Sendero Peatonal



Zona A (Muro + Pasamanos) Valor 5,7m.

HIC GENERAL - Urbanismo

Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma
Recuperación Sendero Peatonal	Zona A Pasamanos (Limpieza)	Materiales para realizar la limpieza de pasamanos (Jabón, Trapos, Escoba, Baldes, Tiner)	0.7
	Total Zona A Pasamanos (Limpieza)		0.7
	Zona A Pasamanos (Pintura)	Materiales para Pintura (Brochas, Rodillos, Lijas, Tiner)	0.9
		Pintura Amarilla Domestica	1.0
	Total Zona A Pasamanos (Pintura)		1.9
	Zona A Sendero Peatonal (Pintura Concreto)	TC Restauración sendero peatonal Incluye Raspado, pintura de exterior , Color Gris Basalto.	3.1
Total Zona A Sendero Peatonal (Pintura Concreto)			3.1
Total			5.7

Zona A.1 Pasamanos



Zona A Pasamanos (Pintura y Limpieza) Valor 2,7m.

HIC GENERAL- Urbanismo

Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma
Restauración de pasamanos	Zona A.1 Pasamanos (Pintura)	Materiales para Pintura (Brochas, Rodillos, Lijas, Tiner)	0.9
		Pintura Amarilla Doméstica.	0.9
	Total Zona A.1 Pasamanos (Pintura)		1.8
	Zona A.1 Pasamanos (Limpieza)	Materiales para realizar la limpieza de pasamanos (Jabón, T	1.0
		Total Zona A.1 Pasamanos (Limpieza)	
	Total		

Zona A Señalización Vial



TC Pintura de señal de Prohibido Parquear Valor 17,7 m.

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma
Señalización Horizontal	Zona A Señalización Vial	TC Pintura de flechas sencillas, Color Blanco/ Pintura Alto Tráfico.	0.4
		TC Pintura de flecha doble(Indica giro a la derecha), Color Blanco/ Pintura Alto Tráfico.	0.2
		TC Pintura de señal de Prohibido Parquear	1.2
		TC Pintura de líneas de borde de señalización horizontal , Color Blanco/ Pintura Alto Tráfico 10cm	13.4
		TC Pintura de señalización en franja de bandas longitudinales tipo "Piano". (Amarillo-Negro) 10cm	0.7
		TC Pintura de líneas discontinuas de señalización (3 m longitud * 0.10 m) Color Blanco/ Pintura Alto Tráfico.	1.8
	Total Zona A Señalización Vial		17.7
Total			17.7

Zona A Señalización Vial



Muro amarillo Negro Valor 14,9 m.

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma
Señalización Horizontal	Zona A Señalización Vial (Muro)	TC Pintura de muro perimetral Amarillo - Negro 30cm	14.9
Total Zona A Señalización Vial (Muro)			14.9

Total	14.9
-------	------



Zona B Pasamanos (Pintura y Limpieza) Valor 5,9 m.

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma de Total
Restauración de pasamanos	Zona B Pasamanos (Reparación de la Estructura Metálica)	Reparación de la estructura metálica de pasamanos.	3.1
	Total Zona B Pasamanos (Reparación de la Estructura Metálica)		3.1
	Zona B Pasamanos (Limpieza)	Materiales para realizar la limpieza de pasamanos (Jabón, Trapos, Escoba, Baldes, Tiner)	1.0
	Total Zona B Pasamanos (Limpieza)		1.0
	Zona B Pasamanos (Pintura)	Materiales para Pintura (Brochas, Rodillos, Lijas, Tiner) Pintura Amarilla Doméstica.	0.9 0.9
Total Zona B Pasamanos			1.8
Total			5.9

Zona B.1 Pasamanos



Zona B.1 Pasamanos (Reparación, pintura y limpieza) Valor 5,4 m

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma
Restauración de pasamanos	Zona B.1 Pasamanos (Reparación de la Estructura	Reparación de la estructura metálica de pasamanos.	3.1
	Total Zona B.1 Pasamanos (Reparación de la Estructura Metálica)		3.1
	Zona B.1 Pasamanos (Limpieza)	Materiales para realizar la limpieza de pasamanos (Jabón, T	1.0
	Total Zona B.1 Pasamanos (Limpieza)		1.0
	Zona B.1 Pasamanos (Pintura)	Materiales para Pintura (Brochas, Rodillos, Lijas, Tiner)	0.9
		Pintura Amarilla Doméstica.	0.5
	Total Zona B.1 Pasamanos (Pintura)		1.3
	Total		5.4

Zona B Malla Vial (Concreto)



Recuperación de la Malla Vial (Concreto) Valor. 110.8m

HIC GENERAL- Urbanismo
Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma
Recuperación de la Malla Vial	Zona B Malla Vial (Concreto)	Pavimentos de Concreto.	58.5
		Andenes	7.2
		Sardineles	1.4
		Sumidero / Cajilla / Concreto	4.1
		Juntas	10.7
		Junta Especial	21.9
		Laboratorios	0.6
		Densidades	1.3
		Ménsula	2.7
		Impermeabilización	2.5
Total Zona B Malla Vial (Concreto)		110.8	
Total		110.8	

Zona B Señalización Vial



Zona B Señalización Vial Valor 6,9 m.

HIC GENERAL- Urbanismo

Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma
Señalización Horizontal	Zona B Señalización Vial	TC Pintura de flechas sencillas, Color Blanco/ Pintura Alto Tráfico.	0.4
		TC Pintura de líneas de borde de señalización horizontal , Color Blanco/ Pintura Alto Tráfico 10cm	6.5
		Total Zona B Señalización Vial	6.9
		Total	6.9

Zona C Malla Vial (Asfalto)



Zona C Malla Vial (Asfalto) Valor 3,8 m.

HIC GENERAL- Urbanismo			
Presupuesto (por capítulo)			
Capítulo	Subcapítulo	Actividad	Suma
Recuperación Malla Vial Asfalto.	Zona C (Asfalto)	TC Imprimación con emulsión rompe pavimento CCR-1	1.0
		TC Suministro, transporte, aplicación y compactación de mezcla asfáltica tipo mdc-10. Sello	2.9
		Total Zona C (Asfalto)	3.8
	Total		3.8

HIC GENERAL- Urbanismo

Presupuesto (por capítulo)

Capítulo	Subcapítulo	Suma de Total
Recuperación de la Malla Vial (Concreto)	Zona B Malla Vial (Concreto)	110.8
Recuperación Malla Vial Asfalto.	Zona C (Asfalto)	3.8
	Zona A1 (Asfalto)	8.3
	Zona A2 (Asfalto)	1.9
	Zona A3 (Asfalto)	1.9
	Zona A4(Asfalto)	8.2
	Zona A5 (Asfalto)	13.9
Recuperación Sendero Peatonal	Zona A Pasamanos (Limpieza)	1.0
	Zona A Sendero Peatonal (Pintura	3.1
	Zona A Pasamanos (Pintura)	2.0
Restauración de pasamanos	Zona B Pasamanos (Reparación de la	3.1
	Zona B Pasamanos (Limpieza)	1.0
	Zona A.1 Pasamanos (Pintura)	1.8
	Zona B Pasamanos (Pintura)	1.8
	Zona A.1 Pasamanos (Limpieza)	1.0
	Zona B.1 Pasamanos (Reparación de la	3.1
	Zona B.1 Pasamanos (Limpieza)	1.0
	Zona B.1 Pasamanos (Pintura)	1.3
Señalización Horizontal	Zona A Señalización Vial	17.7
	Zona B Señalización Vial	6.9
	Zona A Señalización Vial (Muro)	14.9
Total		208.5