


MAPA DE SEGURIDAD		Código	
MAQUINA Peladora de cuellos		EQUIPO Seguridad y Salud en el Trabajo	
LOCALIZACIÓN Empaque de vísceras		ELABORADO POR Maylith Pinto Rincón	
OPERACIÓN o PROCESO Planta de Proceso		FECHA ELABORACIÓN 03 de Agosto 2022	



FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA MAQUINA

PROTECTORAS		FUENTE DE ALIMENTACION DE LA MAQUINA			ALIMENTACION ELECTRICA	
1	ALIMENTACION HIDRAULICA		Agua	5	COMBUSTION A GAS	
2	ALIMENTACION NEUMATICA		Aceite	6	COMBUSTION ACPM	
3	ALIMENTACION GASES		Aire	7	COMBUSTION A KEROSENE	
4	ALIMENTACION VAPOR		Amoníaco		ALIMENTACION MATERIA PRIMA	
			Vapor			
PELIGROS Y RIESGOS		FUENTE GENERADORA		MEDIDAS DE CONTROL DE LA MAQUINA O EQUIPO		LUPS
Mecánico (Elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar).		Rodillos mecánicos.		Opere la máquina solo si cuenta con la guardia de seguridad y sensor de seguridad.		
Eléctrico		Sistema eléctrico		Utilice la herramienta destinada para desatascar la máquina.		
Condiciones de seguridad (locativo). Almacenamiento, superficies deslizantes, condiciones de orden y aseo.		Residuo de piel y canastas		No introduzca partes del cuerpo en la máquina.		
		Grasa de la piel		Opere la máquina solo si cuenta con la guardia de seguridad y reporte anomalías.		
				Recolectar las pieles del piso y canasta en buen estado.		
				Mantener la disciplina de limpieza con los tiempos de limpieza.		
				Aplicación de técnicas para el manejo de cargas.		
Manipulación manual de cargas		Recolección de cuellos de la máquina		Uso correcto del Protector Auditivo.		
Físico (ruido)		Motor		Pausas saludables, uso de reposapiés.		
Biomecánico (postura prolongada mantenida)		Postura bipeda (de pie)		Aplicación de técnicas para el manejo de cargas.		
Esfuerzo, Movimiento repetitivo.		Alimentación de cuellos a la máquina				