


RECOMENDACIONES INICIO HEC-RAS

El uso eficaz de HEC-RAS requiere complementar el manejo del software con protocolos que garanticen integridad de datos, organización y configuración adecuada del entorno de trabajo.

 **EN ESTA GUÍA ENCONTRARÁS
RECOMENDACIONES CLAVE PARA
OPTIMIZAR EL PROCESO**

AJUSTES TÉCNICOS



Inicio > Panel de Control >
Configuración Regional >
Formato: English (United State) >
Additional Settings > Números >
Símbolo decimal “.” > Separador de lista “,”
> Aplicar > Ok

PORTAFOLIO

Options > Program Set Up >
Default Project Folder > Buscar el Disco >
Create/Select a Folder > Ok

File > Save Project As

 **GUARDAR EN RUTAS
CORTAS**



UNIDADES DEL MODELO

HEC-RAS > Options >
Unit system (US Customary/SI) >
System International (MetricSystem)
> Ok

 **SI NO SE REALIZO AL
INICIO DEL PROYECTO**

Options >
Convert Project Units >
US Customary to SI
> Ok

RESPALDO PREVENTIVO

HEC-RAS > Options > Program Setup
☒ Automatically Backup Data >
Set Time for Automatic Backup

 **RECOMENDACIÓN COLOCAR
CADA 10 MINUTOS**



BUENAS PRÁCTICAS. MEJORES RESULTADOS.