













	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	


FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Brechar pegues del ascensor #2.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Quitar luces en esquineros de los ascensores #1 y #2	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Brechar el piso de toda la sala de espera.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		techo manchado y con huecos, tapar y pintar.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Techo fuera del ascensor #1 y #2 sucio, pintar y adecuar.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Poner esquineros en la puerta frente a recepción	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Poner dispensador de jabón en el baño de hombres del pasillo.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción

















12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Quitar chazos en pared del baño hombres.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		El secador de manos no funciona, revisarlo y cambiarlo si es necesario.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Tercer sanitario del baño de damas cerrado.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Columna sucia y manchada, pintar.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Brechar el piso de sala de espera.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Tapar huecos y pintar techo, ubicado en sala de espera.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Pintar pasillos fuera de las habitaciones en hospitalización pediátrica.	Diana	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Poner esquineros donde se ubica la puerta corta fuego en la parte superior en todos los pisos	Diana	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Pintar paredes frente a los ascensores #11 y #12.	Diana	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción



















12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Brechar piso de toda el área.	Diana	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Pintar todos los pasillos fuera de las habitaciones en hospitalización adultos.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Raspar y adecuar pared fuera de la habitación 530.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Brechar piso en hospitalización adultos.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Puerta de ascensor en mal estado	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Hospitalización/Piso5		Esquineros con brecha gastada, cambiar.	Duz Karen	17/06/2024	20/06/2024			Entrega a satisfacción

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30


Fecha de revisión: 2024-01-30
-------------------------------





















	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Quitar luces de los esquineros en ascensores #1 y #2, utilizar silicona negra.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Pintar pared manchada fuera de ascensores #1 y #2.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Corregir mal posicionamiento de esta inspeccionable ubicada en el techo frente al ascensor #2.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Huecos y manchas en el techo, pintar y tapar huecos frente a ascensores #1 y #2.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Piso con brechar gastada en toda la sala de espera.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Señalética despegada de una punta, cambiar el color de la cinta negra a blanca.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Mueble en madera de recepción en mal estado	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Columna con desgaste en la pared en la parte inferior debido al agua frente a la cafetería SHOKO.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción

13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Luminaria se evidencia con fallas, ubicada en el baño de hombres, la del lavamanos.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Hueco evidenciado arriba de la puerta del baño de discapacitados en sala de espera.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Chazos encontrados en el techo y paredes, quitar todos y tapar huecos.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Dispositivo dañado ubicado en la sala de espera, quitar o cambiar.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Varios muros fuera de las habitaciones sucios y manchados, hacerle mantenimiento.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Humedad en pared fuera de coordinación de enfermería.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Paredes del locutorio frente a la coordinación de enfermería estan sucias, manchadas y desgastadas	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Pintar todos los pasillos de hospitalización adultos	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción
13/06/2024	Hospitalización/Piso4		Escaleras de piso 4 a piso 5 en mal estado.	Pilar Robles	17/06/2024	21/06/2024			Entrega a satisfacción

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30
Fecha de revisión: 2024-01-30	







	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	



















FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
10/06/2024	Ascensores/Sotano3		Limpiar o pintar techo sucio y machado ubicado a la salida del ascensor #15 en sótano 3.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Mantenimiento general de todo el piso debido al deterioro ubicado en salida de ascensores #14 y #15.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Resanar, lijar y pintar todos los muros del pasillo debido a su mal estado, presenta rayones, manchas ubicados en la salida de ascensores #14 y #15.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Recepción técnica de medicamentos /Sotano3		Cambio de señalética "recepción técnica de medicamentos" debido a su antigüedad y mal estado ubicada en recepción técnica de medicamentos	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Recepción técnica de medicamentos/Sotano3		Pintar muro recepción técnica de medicamentos sucio y manchado.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Etiquetado de medicamentos/Sotano3		Arreglo de puerta la cual se encuentra en mal estado según las indicaciones del personal.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Recepción técnica de medicamentos/Sotano3		Apagador defectuoso debido a que presenta corto.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Etiquetado de medicamentos/Sotano3		Pintar muro con mal aspecto en etiquetado de medicamentos.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Restaurar pared que da a las escaleras cerca a ascensores #14 y #15	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Ajustar grifo flojo del lavamanos ubicado en el pasillo.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción



















10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Pintar muro sucio y manchado entre buitrones.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Cambiar marco del buitrón 8 pasillo ascensores #14 y #15.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Arreglar puerta desnivelada del buitrón 8.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Cambiar cinta doble clara de color negro de todas las señalizaciones que tengan esta en el sótano 3.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Pasilo/Sotano3		Pintar muros de todo el pasillo y cambiar guarda escoba gris en mal estado.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Área de lavado/Sotano3		Pintar muro sucio y manchado frente a los vestieres de Casa Limpia.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Área de lavado/Sotano3		Cambiar manija dañada puerta vestier hombres Casa Limpia.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Comedor colaboradores/Sotano3		Varilla suelta de la puerta de entrada al comedor, soldar o quitar.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Comedor colaboradores/Sotano3		Pintar cuarto de aseo ubicado a mano izquierda de la entrada al comedor.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Comedor colaboradores/Sotano3		Pintar muro en la entrada comedor de colaboradores.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Lavamanos/Sotano3		Instalar guarda escoba en lavamanos comedor trabajadores.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Lavamanos/Sotano3		Mantenimiento de muros	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Lavamanos/Sotano3		Remover luz en esquineros a la entrada del lavamanos.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción









10/06/2024	Teatrino/Sotano3		Mantenimiento muro frente al teatrino, resanar y pintar.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
10/06/2024	Patología/Sotano3		Corregir luces en todos los esquineros de los ascensores #12 y #13, tapar con silicona color negro.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Tapar hueco en pared ubicado en área insumos de aseo.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Comedor de colaboradores/Sotano3		Muros sucios y manchados en el comedor.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Pintura soplada en paredes de escaleras que unen S2 con S3.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Esquinero metalico izquierdo con golpe para cambiar en ascensor #2.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Quitar luces de los esquineros en ascensores #1 y #2, utilizar silicona negra.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Instalar guarda escoba en la columna frente a ascensores #1 y #2.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	18/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Resanar muro del esquinero.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Sticker suelto por partes frente a los ascensores #1 y #2.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Instalar guard escoba y pegar suelto ubicado en la columna done está colga la camilla.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción



11/06/2024	Patología/Sotano3		Pegar y cambiar cinta de señalética.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Muro de escaleras que dan a la morgue y laboratorio de patología con pintura soplada.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Mueble deteriorado y rasgado.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Cambio de esquineros oxidados patología, guarda escoba despegado	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Corregir dilataciones muro techo baños mujeres.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Corregir dilataciones muro techo baños mujeres.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Bizcocho dañado de inodoro en baños mujeres.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Quitar chazos y resanar huecos.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Ajustar rejilla en baños hombres.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción

11/06/2024	Patología/Sotano3		Cambiar tapa deteriorada	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Resanar muro cuarto de aseo.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Pintar muro del pasillo laboratorio.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Mueble en mal estado en sala de espera pasillo laboratorio.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Cambiar mesa con madera rota y deteriorada.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Rejilla para cambiar o arreglar en sala de espera pasillo laboratorio patología.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Se encuentra marco en mal estado para cambiar, puerta del oratorio.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Pintar techo morgue.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Embonar y ajustar toma corriente fuera de citometria de flujo.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción

11/06/2024	Patología/Sotano3		Pintar techo y pared frente a citometría de flujo.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Brechar todo el piso de S3 Patología y morgue.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Hacerle mantenimiento al piso fuera de patología.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Pintar muro que lleva a Alfa 16	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Resanar muro, pintar, e instalar guarda escoba pasillo que da a Alfa 16 saliendo de ascensores #11 y #12.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
11/06/2024	Patología/Sotano3		Pegar señalizaciones sueltas en ascensor #11, no utilizar cinta de color negra.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Patología/Sotano3		Mantenimiento piso al piso a la salida de ascensores #11 y #12.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Patología/Sotano3		Pintar todo el muro frente a ascensores #11 y #12.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Patología/Sotano3		Resanar esquineros, muros, instalar guarda escoba.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción

12/06/2024	Patología/Sotano3		Mantenimiento al piso a la salida laboratorio de simulación.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Patología/Sotano3		Señalética deteriorada cuarto de telecomunicaciones, cambiar.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Patología/Sotano3		Pintar muro de bodega central hospital.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción
12/06/2024	Patología/Sotano3		Mantenimiento de paredes en escaleras de S2 a S3 que dan Alfa 16.	Liz Monica Gonzáles	17/06/2024	19/06/2024			Entrega a satisfacción

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30
Fecha de revisión: 2024-01-30	

Todos los derechos reservados. FCV