









	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	





FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
31/07/2024	zonas comunes		Pintar pared manchada al lado de la habitación 637	Duz Karen					
31/07/2024	zonas comunes		Arreglar pared con huecos frente a la habitación 633	Duz Karen					
31/07/2024	zonas comunes		Arreglar marco suelto de la habitación 628	Duz Karen					
31/07/2024	zonas comunes		Pintar pared manchada frente a Locutorio	Duz Karen					
31/07/2024	zonas comunes		Pintar pared manchada y golpeada al lado de habitación 609	Duz Karen					
31/07/2024	zonas comunes		Pintar pared manchada frente a ascensores 11 y 12	Duz Karen					
31/07/2024	zonas comunes		Pintar pared rayada en área de camillas	Duz Karen					
31/07/2024	zonas comunes		Ausencia de esquineros en puertas cortafuego	Duz Karen					

31/07/2024	zonas comunes		Pintar pared manchada al lado de baño discapacitados	Duz Karen					
------------	---------------	---	--	-----------	--	--	--	--	--

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30


Fecha de revisión: 2024-01-30

	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	











FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
29/07/2024	Sala de espera		Arreglar techo descascarado frente a entrada ruta preferencial cirugía	Francisco Contreras					
29/07/2024	Sala de espera		Quitar chazos en la pared debajo de televisor en sala de espera	Francisco Contreras					
29/07/2024	Sala de espera		Faltan esquineros en sala de espera	Francisco Contreras					
29/07/2024	Sala de espera		Arreglar tapa suelta en sala de espera	Francisco Contreras					
29/07/2024	Sala de espera		Arreglar techo descascarado en sala de espera	Francisco Contreras					
29/07/2024	Sala de espera		Arreglar pared con hueco en sala de espera	Francisco Contreras					
29/07/2024	Sala de espera		Dilatación muro-muro y muro-techo en baño de hombres	Francisco Contreras					
29/07/2024	Sala de espera		Arreglar enchape con huecos en baño de hombres	Francisco Contreras					



29/07/2024	Sala de espera		En puerta corta fuego Faltan esquineros y hay dilatación, al lado de ascensores 1y 2	Francisco Contreras					
29/07/2024	Zonas comunes		Arreglar techo descascarado en baño de hombres frente a cafetería	Francisco Contreras					
29/07/2024	Zonas comunes		Colocar dispensador de papel en el baño de hombres frente a cafetería	Francisco Contreras					
29/07/2024	Zonas comunes		Pintar techo manchado frente ascensores 1y 2	Francisco Contreras					
29/07/2024	Zonas comunes		Arreglar cuerda camillas roto al lado de ascensor de carga	Francisco Contreras					
29/07/2024	Zonas comunes		Arreglar piso con desnivel y rasgado diagonal al ascensor de carga	Francisco Contreras					
29/07/2024	Zonas comunes		Pared descascarada en marco de cuarto de RNP del pasillo de pasillo de ascensores 11 y 12	Francisco Contreras					

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30
Fecha de revisión: 2024-01-30	

	RONDAS DE INSPECCIÓN								FCV	
									Versión: 4	R-DIAH301-05
	PROCESO:INGENIERÍA HOSPITALARIA								Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	ACTIVIDAD REALIZADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLUCIONADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared descascarada	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared descascarada frente al consultorio 8	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared descascarada frente al consultorio 10	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Techo manchado y con tornillos frente a los cubículos	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared manchada	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared golpeada al lado del cubículo 1	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared golpeada y manchada frente a enfermería	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared con toma tiene hueco al frente de sala de rehidratación pediátrica.	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared manchada y con huecos entre consultorio 3 y 4	stephany Capacho						

30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Techo en mal estado frente a sala de espera triage	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Techo manchado frente a consultorio triage 1	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Guarda camillas incompleto	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Techo manchado en sala de observación 1	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Paredes manchadas y rayadas	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Cambiar señalética deteriorada	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Señalética en mal estado, soplada, ubicada en el consultorio 3 triage.	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared manchada y golpeada frente a consultorio triage 3.	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared rayada o sucia en área de camillas	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared manchada frente a ascensores de carga	stephany Capacho						

30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Techo con grietas frente a signos vitales dentro de Neurologia	stephany Capacho						
30/07/2024	Emergencia y trauma/piso1		Pared en los baños con pintura descascarada	stephany Capacho						

Realizado por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria	Aprobado por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento	Fecha de Aprobación: 2024-01-30

Fecha de revisión: 2024-01-30
-------------------------------