





<div><div>fcv</div><div>Cuidemos Vidas</div></div>	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 5	R-DIAH301-05
	PROCESO: INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLUCIONADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
02-jul-24	Hospitalizacion oriental/Piso7	OK	Solicito ayuda retirando espejo, timbre y demas para adecuar habitación 733 como riesgo psicosocial.	Claudia Marcela Castellanos Barrera	02-jun-24	02-jun-24	Se hace el retiro de lo descrito, por favor reportar estas situaciones a la línea de ingeniería hospitalaria ya que ahí se maneja de manera inmediata.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
08-jul-24	Hospitalizacion adultos/Piso5	OK	SE OBSERVA ATRILES SIN LLANTAS COMPLETAS LO CUAL AL MONTAR LIQUIDOS GENERA INESTABILIDAD Y PUEDE OCACIONAR UN DAÑO AL PACIENTE EN MOMENTO DE CAERSE.	Jorge Orlando Lizarazo Marin	22-jul-24	22-jul-24	Se hizo revisión de lo reportado en sitio, se llevan atriles para su debido mantenimiento.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
12-jul-24	Gastro/Sotano1	Ok	Solicitó por favor, revisión de infraestructura en el servicio al observarse las paredes en mal estado ( peladas y sucias). Además del letrero de la sala de cardiología caído.	Jenith Paola Castañeda Martinez	12-jul-24	14-jul-24	Se hace revisión del servicio para identificar las falencias y corregirlas	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
15-jul-24	Administración/Piso6	OK	REVISION Y MANTENIMIENTO DE SILLA DE ESCRITORIO DE AUXILIAR DEL PROGRAMA DE ALTO COSTO TENIENDO EN CUENTA QUE LA SILLA TIENE PARTIDO LOS SOPORTES DEL ESPALDAR, LO CUAL LE GENERA DOLORS DE ESPALDA, AGRADEZCO SU COLABORACIÓN Y GESTION EN EL CASO.	Karen Daniela Mora Mariño	18-jul-24	18-jul-24	Se le hace mantenimiento a la silla reportada, queda en buenas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
23-jul-24	Neurologia/Piso7	OK	Se solicita baja para colchon ubicado en cuarto de residuos del piso 7 por contaminacioncon fluidos corporales	Claudia Marcela Castellanos Barrera	23-jul-24	23-jul-24	Se hace la baja correspondiente del colchón que se encontró en malas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
23-jul-24	Neurologia/Piso7	OK	Se solicita reparación de silla secretarial de barra en ala de neurología	Claudia Marcela Castellanos Barrera	23-jul-24	23-jul-24	Se lleva silla secretarial a mantenimiento, en cuanto se adecue se vuelve a llevar al sitio.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
23-jul-24	Neurologia/Piso7		Revision y / o reparacion de lavamanos 733 el cual se encuentra disfuncional, adicional instalacion espejo en baño, ya que la habitacion se habia acondicionado como de riesgo psicosocial o riesgo suicida.	Claudia Marcela Castellanos Barrera	23-jul-24	23-jul-24	Se revisa el lavamanos, se evidencia el daño y se corrige. Queda en buenas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
24-jul-24	Neurologia/Piso2		cordial saludo, por favor solicito a ingenieria hospitalaria para revisar un dispensador de jabon del baño de pacientes	Lina Juliana Perez Otero	12-ago-24	12-ago-24	Se cambia dispensador dañado por uno nuevo y funcional.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
24-jul-24	Neurologia/Piso2		De manera cordial solicito apoyo para arreglar la chapa de una puerta esta con seguro y no abre con la llave	Lina Juliana Perez Otero	12-ago-24	12-ago-24	Se hace cambio de chapa reportada, queda en buenas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema

Realizado Por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria			Aprobado Por: Ingeniería Hospitalaria	
Revisado Por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento			Fecha de Aprobación: 2024-04-24	

Fecha de revisión: 2024-04-24

Todos los derechos reservados. FCV