









	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 5	R-DIAH301-05
	PROCESO: INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLUCIONADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
02-jun-24	Oncologia adultos/Piso9		Se observa encendedor de la habitación 903 en mal estado (Partido con orificio en el centro) a la cual las luces de la habitación funcionan de forma intermitente, además se realiza solicitud para instalar un adhesivo con gancho ya que la habitación no cuenta con esto para poner las batas de los aislamientos correspondientes y en el momento se están poniendo en otros lugares que no es el adecuado	Jose Nicolas Espindola Medrano	03-jun-24	03-jun-24	Se instala el adhesivo y se deja en optimas condiciones	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
11-jun-24	Quemados/ Piso2		cajones no cierran a pesar de pasar seguro	Melissa Daniela Nova Hernandez	21-jun-24	21-jun-24	Se ajustan cajones y se mejora su funcionamiento.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
04-jun-24	Banco de sangre/Sotano1	OK	1. Se encuentra perforación en pared contigua a cuarto frio. 2. Se presenta congelamiento en borde de puerta y cortina de cuarto frio de congelación	Jhoana Paola Gómez Herrera	06-jun-24	06-jun-24	Todo se ha corregido y dejado en muy buen estado.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
09-jun-24	Hospitalizacion adulto/Piso5		Por favor para reportar el daño de una silla de escritorio de la estacion de enfermeria el cual se encuentra el espaldar inestable y suelto.	Jorge Orlando Lizarazo Marin	13-jun-24	13-jun-24	Se ajusta espaldar de la silla, queda en buen estado para su uso.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
11-jun-24	Urologia/ Piso2		Apoyo en instalar letreros de lavado de manos.	Lina Juliana Perez Otero	13-jun-24	13-jun-24	Se instalan 4 letreros en lavamanos.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
11-jun-24	Quemados/Piso2		reclinomatic no cierra (2)	Tatiana Marcela Calderon Pinzon	21-jun-24	21-jun-24	Se reparan reclinomatic para su funcionamiento normal.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema


Realizado Por: Jefe de Ingeniería Hospitalaria		Aprobado Por: Ingeniería Hospitalaria
Revisado Por: Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento		Fecha de Aprobación: 2024-04-24






Fecha de revisión: 2024-04-24

	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 5	R-DIAH301-05
	PROCESO: INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLUCIONADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
13-jun-24	Oncologia adultos/Piso9		Se reporta base movil del televisor debido a disfuncionalidad de la base giratoria que no permite visualizar con comodidad del paciente la tv, equipo con multiples quejas por parte de los pacientes	Jose Nicolas Espindola Medrano	02-jul-24	02-jul-24	Se hace revisión de lo reportado, se ajusta y se deja en optimas condiciones	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
14-jun-24	Urologia/ Piso2		Se requiere instalar una persiana en la ventana ubicada en la sala de Cistoscopias con el fin de opalizar y mejorar la imagen de la torre cuando se realizan procedimientos, la entrada de luz evita una adecuada visualización. La persiana la tenemos en el servicio, no se cuenta es con soporte para instalar.	Dayana Lizeth Rico Ardila	21-jun-24	21-jun-24	El colaborador fue al sitio informado, la persiana requiere de un soporte especifico, se hará lo correspondiente para adquirirlo y después colocar la persiana. Agradezco su paciencia.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
17-jun-24	UCI pediátrica/Piso3		Espaldar y brazos de sillas secretariales sueltos.	Diana Ferreira Caceres	21-jun-24	21-jun-24	Se arreglan espaldares y brazos para dejar en buen funcionamiento.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
17-jun-24	UCI pediátrica/Piso3	OK	Revisar el tubo de las cortinas de los cubículos ya que cuando se corren se caen con facilidad.	Diana Ferreira Caceres	18-jun-24	18-jun-24	Se hizo revisión en el sitio, se concluye que no es un daño sino un mal uso de las cortinas al momento de deslizarlas de un lado a otro. Se les informa a la persona correspondiente para que no vuelva a suceder	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
18-jun-24	Oncologia pediatria/Piso9	OK	Lavamanos de habitacion 932 sin agua, sensor funcional pero sin suministro de agua.	Julian Andres Alvarez Ramirez	20-jun-24	20-jun-24	OK	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
21-jun-24	Instituto neurologico/Piso2		Se solicita arreglo de silla gerencial	Ximena Jaely Forero Vasquez	22-jun-24	22-jun-24	Ok.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema

Realizado Por: <i>Jefe de Ingeniería Hospitalaria</i>				Aprobado Por: <i>Ingeniería Hospitalaria</i>		
Revisado Por: <i>Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento</i>				Fecha de Aprobación: 2024-04-24		
		Fecha de revisión: 2024-04-24				

	RONDAS DE INSPECCIÓN							FCV	
								Versión: 5	R-DIAH301-05
	PROCESO: INGENIERÍA HOSPITALARIA							Página 1 de 1	

FECHA INSPECCIÓN	ÁREA / PISO	IMAGEN HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE DEL SERVICIO	FECHA PROGRAMADA	FECHA EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLUCIONADA	FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBSERVACIONES
21-jun-24	Hospitalización oriental/Piso7		Se solicita cambio de cortina para la habitacion de la 738	Zuleidy Daniela Alvarez Maldonado	26-jun-24	26-jun-24	Se hace cambio de cortina, queda ok.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
21-jun-24	Patologia/ Sotano3		Instalación de estantes, movimiento de cajas con laminas de vidrios y movimiento de cjas con bloques.	Liz Monica Gonzalez Medina	24-jul-24	24-jul-24	Se instalan estantes, y se hacen demás requerimientos.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
21-jun-24	Patologia/ Sotano3		Desinstalar el jabón del área de histotecnia al lado de la centrifuga- preguntar por Ángela Turizo	Liz Monica Gonzalez Medina	26-jun-24	26-jun-24	Se hizo desinstale de dispensador de jabón en el sitio indicado.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
24-jun-24	Neurologia/Piso7		silla de la barra se encuentran dañadas el espaldar, al igual de la estacion de enfermeria, sin brazos	Alejandra Liliana Garzon Cortinez	24-jun-24	24-jun-24	Se restauran sillas de la barra y 5 sillas en estación de enfermeria, quedan en buenas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
24-jun-24	Ortopedia/Piso7		Se solicita ayuda para instalación de cortina divisoria en habitación 707, se encuentra en area de roperia la cortina limpia	Claudia Marcela Castellanos Barrera	24-jun-24	24-jun-24	Se instala cortina en la habitación, queda en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema
24-jun-24	Ortopedia/Piso7		Revisión lavamanos habitacion 706, esta fugando agua	Claudia Marcela Castellanos Barrera	24-jun-24	24-jun-24	El colaborador se dirigió hasta el sitio descrito para luego verificar posibles daños o fugas en el lavamos y todo se encuentra en optimas condiciones.	Entrega a satisfacción	Cerrada en sistema

Realizado Por: <i>Jefe de Ingeniería Hospitalaria</i>		Aprobado Por: <i>Ingeniería Hospitalaria</i>
Revisado Por: <i>Jefe de Calidad - Coordinador de Mantenimiento</i>		Fecha de Aprobación: <i>2024-04-24</i>

Fecha de revisión: 2024-04-24