

Datos Básicos del Equipo

Número de Inventario: 75538
Tipo de Activo: Elemento Devolutivo Mayor
Persona Responsable: GUSTAVO LATORRE BAYONA
Unidad Académico Administrativa: 6550 - ESCUELA DE ING.ELECTRICA, ELECTRONICA Y TELECOMUN
Elemento: AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO
Estado del Equipo: Activo
Periodo de Mantenimiento: Unidad de Medida:
Aula: BUCARAMANGA, INGENIERIA E3T, BOVEDA TRANSFORMADOR [002]

Orden de Trabajo

Número de Orden de Trabajo: 47691
Prioridad: Medio
Creador de la Orden de Trabajo: JESSICA PAOLA CAMACHO AMAYA
Funcionario asignado: DANNY ARENAS JIMENEZ
Fecha de Creación: feb/06/2023 2:18:00 PM
Días estimados: 10: feb/18/2023
Observaciones:
Última reasignación:

Solicitud

Número de la Solicitud: 49393
Categoría del Servicio: correctivo
Estado de Solicitud: OT cerrada por el Beneficiario
Solicitante: LUIS FERNANDO LEON SAAVEDRA
Correo del Beneficiario: luiferleon47@gmail.com
Motivo de la Solicitud: REVISIÓN DE EQUIPO

Descripción del Problema: Buen día, para hacer la respectiva solicitud, de la revisión del equipo

El equipos está expuesto a riesgo biológico?: No
Extensión: 1223
Persona a contactar: Luis Fernando León Saavedra
Fecha de Creación: feb/06/2023 11:56:16 AM

[Ver Cierre Orden de Trabajo](#) [Listar Orden de Trabajo](#) [Cerrar Orden de Trabajo](#)

Datos Básicos del Equipo

Número de Inventario: 75539
Tipo de Activo: Elemento Devolutivo Mayor
Persona Responsable: GUSTAVO LATORRE BAYONA
Unidad Académico Administrativa: 6550 - ESCUELA DE ING.ELECTRICA, ELECTRONICA Y TELECOMUN
Elemento: AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO
Estado del Equipo: Activo
Periodo de Mantenimiento: Unidad de Medida:
Aula: Sin Aula seleccionada

Orden de Trabajo

Número de Orden de Trabajo: 10648
Creador de la Orden de Trabajo: Andinarie SAS
Funcionario asignado: LEYDA GOMEZ BAYONA
Fecha de Creación: ago/30/2011 12:00:00 AM
Última reasignación:

Solicitud

Número de la Solicitud: 10657
Categoría del Servicio: correctivo
Estado de Solicitud: OT cerrada por el Beneficiario
Solicitante: MARIA CONSUELO SEPULVEDA CACUA
Correo del Beneficiario: masepul@uis.edu.co
Motivo de la Solicitud: COMPUTADOR COMPAQ PARA SU REVISION, SEDER O DAR DE BAJA PREGUNTAR A MARIA CONSUELO OFICINA 117
Descripción del Problema:
El equipos está expuesto a riesgo biológico?: No
Extensión:
Persona a contactar: .
Fecha de Creación:

ajjo.seam?cid=1946#ancla

edimiento-de-... Estado del trámite... Empresa Descargue su docu... EVA Convertir PDF a JPG... ISO 9001:2015 NTC 2031:2014

Datos Básicos del Equipo

Número de Inventario: 75540

Tipo de Activo: Elemento Devolutivo Mayor

Persona Responsable: GUSTAVO LATORRE BAYONA

Unidad Académico Administrativa: 6550 - ESCUELA DE ING.ELECTRICA, ELECTRONICA Y TELECOMUN

Elemento: AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO

Estado del Equipo: Activo

Periodo de Mantenimiento: Unidad de Medida:

Aula: BUCARAMANGA, INGENIERIA E3T, BOVEDA TRANSFORMADOR [002]

Orden de Trabajo

Número de Orden de Trabajo: 47690

Prioridad: Medio

Creador de la Orden de Trabajo: JESSICA PAOLA CAMACHO AMAYA

Funcionario asignado: DANNY ARENAS JIMENEZ

Fecha de Creación: feb/06/2023 2:18:00 PM

Días estimados: 10: feb/18/2023

Observaciones:

Última reasignación:

Solicitud

Número de la Solicitud: 49391

Categoría del Servicio: correctivo

Estado de Solicitud: OT cerrada por el Beneficiario

Solicitante: LUIS FERNANDO LEON SAAVEDRA

Correo del Beneficiario: luiferleon47@gmail.com

Motivo de la Solicitud: REVISIÓN DE EQUIPOS

Descripción del Problema: Buen día, para solicitar la revisión del equipo, pra el respectivo mantenimiento

El equipos está expuesto a riesgo biológico?: No

Extensión: 1223

Persona a contactar: Luis Fernando León Saavedra

Fecha de Creación: feb/06/2023 11:54:14 AM

27°C Parc. solea